


WYMIANA BELEK STROPU DREWNIANEGO skala 1:50



UWAGI I ZALECENIA

- rozkład belek należy pozostawić po wymianie zgodnie ze stanem istniejącym
- podczas naprawy stropu należy wymienić belki istniejące uszkodzone na belki z drewna C30 o przekroju min 16x22cm
- pod słupy konstrukcji dachu należy wykonać podwaliny spinające ze sobą trzy najbliższe dla słupa belki stropu
- w przypadku niemożności oceny stanu technicznego elementów drewnianych należy powiadomić nadzór autorski

AG-PROJEKT

- 80-209 GPANISK - tel. 0 603 925 500

ul. Afrozabki 2

projektor/inż. ANTONI GRONEK

upr. 3423/Gd/88

opracował inż. inż. BARTOŁDZ POKORSKI

upr. GT-III-630/187/75

sprawdził inż. JAN KACZYŃSKI

upr. GT-III-630/187/75

skala 1:50

KONSTR. p.c. bud.-wykonawczy

30.05.2010

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Powiatowy Iżewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.

Iżew ul. 30 stycznia 58

Nr rys. K-10

ZASTRZEŻA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO.

RYSUJEK NIE MOŻE BYĆ PRZETYSOWYANY, UZUPEŁNIANY, POMIANY

LUB ODSTĄPIANY BEZ ZGODY AG-PROJEKT.